

## ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ

Выбираем новое расположение осей координат и составляем новые уравнения равновесия.




Рис 1.5

$$\begin{cases} (1) \quad \Sigma X = 0 & \begin{cases} N_1 + N_2 \cos 40^\circ + F \cos 70^\circ = 0 \\ (2) \quad \Sigma Y = 0 & \begin{cases} -N_2 \cos 50^\circ - F \cos 20^\circ = 0 \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

Из уравнения (2)

$$N_2 = - \frac{F \cos 20^\circ}{\cos 50^\circ} = - \frac{42 \times 0,939}{0,642} = - \frac{39,4}{0,642} = -61,6 \text{ кН}$$

Из уравнения (1)

$$N_1 = -N_2 \cos 40^\circ - F \cos 70^\circ = -(-61,6) \times 0,766 - 42 \times 0,342 = 47,2 - 14,3 = 32,9 \text{ кН}$$

Значения  $N_1$  и  $N_2$  полученные при решении уравнений при разном расположении осей координат совпадают по величине и направлению, значит задача решена верно

### 2. ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. ЗАДАЧА 1.

Плоская стержневая ферма треугольной формы состоит из двух жестких прямых стальных стержней **AB** и **BC**, концы которых соединены между собой шарниром в точке **B** (например болтом).

Груз весом  $F = \dots$  кН удерживается стержнями **AB** и **BC** грузоподъемного устройства. Трением в шарнирах **A, B, C** пренебречь, т. е. считать шарниры идеальными. Стержни абсолютно жесткие (недеформируемые), т. е. не имеют ни какого изменения в длине и ни какого изгиба.

Концы стержней в шарнирах **A, B, C** могут свободно поворачиваться

Шарнирное соединение может быть осуществлено болтом, пальцем, валиком и т.п. Стержни **AB** и **BC** образуют с опорными плоскостями углы  $\alpha$  и  $\beta$ .

Сила веса груза  $F$  приложена к шарниру в точке **B**.

Вес стержней и трение в расчетах не учитывать.